

(01) BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL**DONSlab**

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

GHT's Vandværk
Strandvejen 55
4573 Højby S

Analyserapport nr. 20150511/008

11. maj 2015

Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *			
Temperatur	8,3 °C	Prøvested:	Ågårdsvej 8
Lugt	Ingen lugt	Prøvedato:	2015-05-04 Kl. 10:25
Smag	Normal	Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5
Farve	Ingen		
Udseende	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	pr.ml	10	200	DS/EN6222	0,1	
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06	
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH	pH	8,2	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523		
Ledningsevne	mS/m	105	>30	DS/EN27888	2%	
Jern, total	Fe mg/l	0,035	0.20	DS225	4%	
ltt	O ₂ mg/l	8,7	> 5	DS/EN 5814	5%	

1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Målesikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)

Morten Due, civ. ing.